Anlage 5

Vergleich der Fließgeschwindigkeiten bei Q = 2240 m³/s



Ist-Zustand



Buhnenausbau